

BU808DFI kiváltó KIT Vestel 11AK30 sassziba

- Vegye ki a hibás BU808DFI tranzisztort a hűtőbordával együtt.
- Forrassa be az ON4923 tranzisztort **hűtőborda nélkül**.
- Cserélje ki a C613 (10uF/50V) kondenzátort jó minőségű fajtára.
(nem kell nagyobb kapacitás, de nagyobb méretű ajánlott)
- Forrassa be az 1N4148-as diódát az ON4923 tranzisztor bázis-emitter közé.
(bázisra a katód)
- Forrassa be a BY228-as diódát az ON4923 tranzisztor kollektor-emitter közé.
(kollektorra a katód)
- Forrassa át a sorvégfok gyenge forrasztásait.

Az ON4923 tranzisztor hűtés nélkül kb. 40-50°C meleg üzem közben.

Ha ennél nagyobb melegedést tapasztal, keresse meg a hiba forrását.

